



INSTALACIONES TECNICAS

RAFAEL CASTILLO TERRAZAS

RAFAEL BUELNA No. 410 OTE. FRACC. EL PARQUE, TEL: (668) 815-09-88

C.P. 81259

LOS MOCHIS, SINALOA

R.F.C. CATR-491024-L85

CURP. CATR491024HCHSRF09

Correo electrónico,

electronica_sierra@hotmail.com

20/May/2016

1

REPARACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIZO É INSTALACION ELÉCTRICA EN DOG-OUTS EN ESTADIO NUEVO DEL CARRIZO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REPARACIÓN DE ALIMENTADOR É INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA			\$	26,930.34
2.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DOG-OUT'S EN ESTADIO NUEVO DEL CARRIZO			\$	18,052.85
Total de REPARACIÓN DE ALIMENTADOR É INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 44,983.19
Subtotal de Presupuesto					\$ 44,983.19
					16 % I.V.A. \$ 7,197.31
					Total \$ 52,180.50

ATENTAMENTE

RAFAEL CASTILLO TERRAZAS
INSTALACIONES TÉCNICAS



INSTALACIONES TECNICAS

RAFAEL CASTILLO TERRAZAS

RAFAEL BUELNA No. 410 OTE. FRACC. EL PARQUE, TEL: (668) 815-09-88

C.P. 81259

LOS MOCHIS, SINALOA

R.F.C. CATR-491024-L85

CURP. CATR491024HCHSRF09

Correo electrónico,

electronica_sierra@hotmail.com

20/May/2016

1

REPARACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIZO É INSTALACION ELÉCTRICA EN DOG-OUTS EN ESTADIO NUEVO DEL CARRIZO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REPARACIÓN DE ALIMENTADOR É INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA				
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON TAPA DE 40 X 40 X 40 C. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 1,118.08	\$ 5,590.40
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP (3+1) # 4	M.L.	109.00	\$ 86.47	\$ 9,425.23
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PONCHABLE # 4	PZA	20.00	\$ 36.08	\$ 721.60
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SUPER 33	PZA	3.00	\$ 83.96	\$ 251.88
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA VULCANIZABLE	PZA	3.00	\$ 494.61	\$ 1,483.83
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 1 1/4"	ML	85.00	\$ 32.96	\$ 2,801.60
1.07	EXCAVACIÓN Y RELLENO (MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN) DE CEPA (0.30X0.30X85 M.) EN TERRENO NATURAL PARA COLOCAR POLIDUCTO DE 1 1/4"	M3	7.65	\$ 830.01	\$ 6,349.58
1.08	EXCAVACIÓN Y RELLENO (MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN) DE CEPA (0.40X0.40X40 M.) EN TERRENO NATURAL PARA COLOCAR POLIDUCTO DE 1 1/4"	M3	0.32	\$ 956.94	\$ 306.22
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA			\$	26,930.34
2.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DOG-OUT'S EN ESTADIO NUEVO DEL CARRIZO				
2.0.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE # 12	ML	200.00	\$ 9.28	\$ 1,856.00
2.0.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE # 14	ML	100.00	\$ 7.22	\$ 722.00
2.0.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO LIGERO 1/2"	PZA	3.00	\$ 70.98	\$ 212.94
2.0.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB 1/2"	PZA	4.00	\$ 35.61	\$ 142.44
2.0.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO LIGERO 1/2" (TRAMO=3 M.)	PZA	3.00	\$ 39.48	\$ 118.44
2.0.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET 1/2"	PZA	4.00	\$ 35.60	\$ 142.40
2.0.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14	ML	100.00	\$ 7.22	\$ 722.00
2.0.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE GALVANIZADO LIGERO 1/2"	PZA	8.00	\$ 7.62	\$ 60.96
2.0.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GALVANIZADO LIGERO DE 1/2"	PZA	8.00	\$ 6.74	\$ 53.92
2.0.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE	PZA	3.00	\$ 74.84	\$ 224.52
2.0.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 1/2"	PZA	10.00	\$ 6.84	\$ 68.40

ATENTAMENTE

RAFAEL CASTILLO TERRAZAS
INSTALACIONES TÉCNICAS



INSTALACIONES TECNICAS

RAFAEL CASTILLO TERRAZAS

RAFAEL BUELNA No. 410 OTE. FRACC. EL PARQUE, TEL: (668) 815-09-88

C.P. 81259

LOS MOCHIS, SINALOA

R.F.C. CATR-491024-L85

CURP. CATR491024HCHSRF09

Correo electrónico,

electronica_sierra@hotmail.com

20/May/2016

2

REPARACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIZO É INSTALACION ELÉCTRICA EN DOG-OUTS EN ESTADIO NUEVO DEL CARRIZO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2.0.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIJA BROCA	PZA	30.00	\$ 2.77	\$ 83.10
2.0.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 V.	PZA	8.00	\$ 77.21	\$ 617.68
2.0.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO	PZA	6.00	\$ 38.23	\$ 229.38
2.0.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE 1 VENTANA	PZA	2.00	\$ 30.60	\$ 61.20
2.0.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE 2 VENTANAS	PZA	2.00	\$ 30.60	\$ 61.20
2.0.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA DE 4"	PZA	10.00	\$ 34.86	\$ 348.60
2.0.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE 32 WATS	PZA	10.00	\$ 82.96	\$ 829.60
2.0.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30 AMP.	PZA	2.00	\$ 174.06	\$ 348.12
2.0.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 3/4"	PZA	4.00	\$ 2.91	\$ 11.64
2.0.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO LIGERO DE 3/4"	TRAMO	1.00	\$ 104.82	\$ 104.82
2.0.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 3/4"	PZA	2.00	\$ 50.04	\$ 100.08
2.0.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE 3/4"	PZA	4.00	\$ 8.39	\$ 33.56
2.0.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO LIGERO 3/4"	PZA	2.00	\$ 27.88	\$ 55.76
2.0.25	EXCAVACIÓN Y RELLENO (MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN) DE CEPA (0.30X0.30X100 M.) EN TERRENO NATURAL PARA COLOCAR POLIDUCTO DE 1 1/4"	M3	9.00	\$ 830.01	\$ 7,470.09
2.0.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO 3/4"	ML	100.00	\$ 9.38	\$ 938.00
2.0.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE # 10	ML	200.00	\$ 12.18	\$ 2,436.00
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DOG-OUT'S EN ESTADIO NUEVO DEL CARRIZO					\$ 18,052.85
Total de REPARACIÓN DE ALIMENTADOR É INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 44,983.19
Subtotal de Presupuesto					\$ 44,983.19
				16 % I.V.A.	\$ 7,197.31
				Total	\$ 52,180.50

ATENTAMENTE

RAFAEL CASTILLO TERRAZAS
INSTALACIONES TÉCNICAS